


Схема коммутации оборудования УРУО-ЮПТП ОСЭО с блоками сопряжения с АПУ и КТСО РСО



Примечание:

- В 1-й вход УЗО-ЮПТП, имеющий 1-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС, подключается блок БУУ-02 (или аналог). Во 2-й вход, имеющий 2-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС, осуществляется подключение блока БСМС-VT. 3-й вход усилителя имеет 3-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС. При срабатывании одного из приоритетных входов производится запуск и подача звука на выход 1;
- Для коммутации приборов сопряжения и УРУО-ЮПТП ОСЭО использовать кабель КПСэнз(А)-FRLS 1x2x1,0 (2x2x1,0).