


Схема коммутации оборудования шкафа ШКБСО-ЮПТП исп.4



Примечание:

1. В 1-й вход УЭО-ЮПТП, имеющий 1-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС, подключается блок КПТС "К/ЛОН" ВН20Р БУУ-02. Во 2-й вход, имеющего 2-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС, осуществляется подключение блока БСМС-VT. 3-й вход усилителя имеет 3-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС. При срабатывании одного из приоритетных входов производится запуск и однократная подача звука на выход 1. Выход УЭО-ЮПТП предназначен для подключения, запуска и подачи сигналов ГО и ЧС от оборудования сопряжения с АПУ и КТСО РСО на систему оповещения не ниже 3-го типа.
2. Коммутатор доступа обеспечивает бесперебойную передачу данных при отключении основного канала
3. USB модем подключается к беспроводной сети Интернет и используется как резервный канал связи
4. Для коммутации приборов сопряжения и систем оповещения с УЭО-ЮПТП использовать кабель КПТСЭн2(A)-FRLS 1x2x10 (2x2x1,0).